

MS-80S 全天日射計 [ISO9060:2018 Class A]

MS-60S 全天日射計 [ISO9060:2018 Class B]

MS-40S 全天日射計 [ISO9060:2018 Class C]


この度は英弘精機の製品をお求めいただきありがとうございます。

このガイドは簡便に設置、ご使用いただくためのガイドです。
詳細は取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

保証について

本製品の無償保証期間および保証規定につきましては、
本製品に添付されている「保証書」を参照、または直接
英弘精機までお問い合わせください。

1 梱包内容確認



まずはじめに、梱包内容をご確認ください。
不足、または破損がある場合は、直ちにご連絡下さい。


- 取扱説明書は、英弘精機ホームページの製品ページよりダウンロードしてください。



- 再校正や修理での返送時のために、梱包材を保管しておくことをお勧めします。


取扱いのご注意

! 持ち運びや移動の際はフード部分を持たないで
ください。本体が落下する危険があります。




2 設置の準備

1 必要なもの お客様でご用意ください




2 設置場所・条件の確認


- 一日を通じて、太陽をさえぎる障害物や、光を反射しやすい明るい壁などが近くにない場所を選んでください。



- 取り付け穴



- 方位を確認し、ケーブルコネクタを設置場所から近い方の極に向くように設置します。
北半球ではコネクタは北向きで、南半球ではコネクタは南向きになります。



3 設置

1 本体を設置台に載せます

2 水準を合わせます




水平面：
水準器を見ながら、水平になるように水平調整ネジ (ビス足) を調節します。

傾斜面：
設置台を水平面に置き、水平になるように水平調整ネジ (ビス足) を調節してください。

3 本体をボルトで固定します

! 水平調整ネジ、固定足を取り外して使用しないでください。



4 ケーブルを取り付けます

コネクタは真っ直ぐに奥まで差し込み、ネジを最後までしっかり締めてください。一旦締めたとあとに、再度コネクタを差し込み方向に押し込み、ネジが締まっていることを確認してください。



- 緩んでいると水が入り、故障の原因となります。
- ケーブルが風でバタつくことが無いようしっかり固定してください。



- 必ず電源のアース端子をアースに接続してください。

5 フードを取り付けます

ローレットネジがフード取り付け穴に入る位置に被せます。
フード取り付けネジを締め、外れないことを確認します。

6 配線します

ケーブルの各色の端子を下表の接続先に接続します。

ケーブルの接続先		デジタル出力	アナログ出力	
ケーブル		Modbus (5-30 VDC)	4-20mA (8-30 VDC)	0-1V (8-30 VDC)
1 ■ 茶	V+			
2 ■ 白	V- / 電流 (-)			
3 ■ 青	データ (+)			
4 ■ 黒	データ (-)			
5 ■ 灰	電流 (+)			
FG ■ 緑・黄	シールド線			

6



参考：おおよその出力値のめやす

天候	曇り	薄曇り	晴れ
日射強度 [W/m ²]	< 300	> 300	> 700
4-20mA出力 [mA]	< 7.0	> 7.0	> 11.0
0-1V出力 [V]	< 0.19	> 0.19	> 0.44

4 運用

測定レンジ

下表の出力電圧、電流が測定できるレンジをデータロガーなどの機器側で選択してください。

	0-1V出力	4-20mA出力
出力範囲	0 ~ 1 [V]	4 ~ 20 [mA]
測定レンジ	0 ~ 1 [V]	4 ~ 20 [mA]

デジタル出力の仕様は下記となります。

デジタル出力	
Modbus RTU [®]	
電氣的仕様 EIA RS-485	

日射強度の求め方

下記式を用いて、日射計出力より測定した値を日射強度に換算出来ます。

0-1V出力

$$I_{[W/m^2]} = E_{[V]} \times 1600$$

I : 日射強度 [W/m²]
E : 日射計出力電圧 [V]

4-20mA出力


$$I_{[W/m^2]} = (I_{out} [mA] - 4) \times 100$$

I : 日射強度 [W/m²]
I_{out} : 日射計出力電流 [mA]

デジタル出力

出力は日射強度 (W/m²) で取得可能なため換算は不要です。

定期的メンテナンス



水準器：
水準器を確認し、水準がずれていたら、調整してください。

ガラスドーム：
水分を良く絞った柔らかい布で、ほこり・ちり、汚れ、を拭き取ってください。また、傷がないか確認してください。



コネクタ・ケーブル状態：
コネクタが緩んでいないか、ケーブルが痛んでいないか、ケーブルがきちんと固定されているかを確認してください。

再校正・乾燥剤交換

正しい測定を維持するために、定期的な再校正をお勧めします。
* 再校正のご依頼は英弘精機までお願いします。
また、校正の際に弊社で内蔵の乾燥剤を交換いたします。
(乾燥剤はお客様作業では交換できません) * MS-80S : 5年毎 / MS-60S, MS-40S : 2年毎

仕様

	MS-80S	MS-60S	MS-40S
a: 取り付け穴幅	65 mm		
b: 幅	Φ96 mm		
c: 高さ	101 mm	107.5 mm	101 mm
質量	0.41 kg	0.43 kg	0.40 kg
使用温度範囲	-40 ~ 80 °C		
入力電源	Modbus :	4.75 ~ 30 V DC	
	0-1V/4-20mA :	8 ~ 30 V	
消費電力	デジタル出力時 : < 0.2 W		
	アナログ出力時 : < 0.7 W		




Quick Start Guide Hibi Software



専用ソフトウェア - Hibi

Hibi は、センサー本体と接続して、本体に内蔵されている信号変換器を操作、表示するユーティリティソフトウェアです。Windows PC 上で動作します。PC、RS-485/USB コンバータはお客様でご用意ください。



Hibi で出来ること

- **センサー本体の信号変換器の設定変更**
通信プロトコルの変更、出力信号の変更ができます。
- **センサー本体で現在計測している瞬時値と状態の表示**
センサー本体で現在計測している瞬時値を表示したり、計測しているデータをグラフに描画して見る事ができます。またセンサー本体の状態(温度、湿度、傾斜)を表示することができます。
- **計測値の記録**
Hibiを起動し、連続してセンサーと通信することで、計測値を記録し、CSVファイル(カンマ区切り)に書き出すことができます。

1 準備

1 ダウンロード



Hibi を EKO ホームページの製品ページ、もしくはダウンロードページよりダウンロードします。

2 インストール


ダウンロードしたインストーラファイル(拡張子.exe)を実行し、PCIにインストールします。

3 センサー本体と PC をケーブルで接続

通信ケーブル接続図を参考に、ケーブル端子5本を配線してください。

通信ケーブル接続図


汎用品のRS-485/USBケーブルを使用しPCと接続する場合は下記のように接続してご使用ください。



a: プルアップ抵抗680Ω b: プルダウン抵抗680Ω c: 終端抵抗120Ω
ご使用の変換ケーブルにプルアップ、プルダウン抵抗及び終端抵抗が付属していない場合には、追加してください。当社提供のオプションケーブルをご使用の場合は接続不要です。


4 Hibi 起動

PCIにインストールしたHibiを起動します。



5 ケーブルを再接続

自動接続するために本体側のケーブルコネクタを外し、CONNECTをクリックして10秒以内に再接続してください。



センサー本体との接続が確立しない場合は Hibi は操作できません。


2 操作

Hibi と センサー本体の接続が確立すると、操作画面より操作が可能となります。詳細は取扱説明書をご覧ください。

1 ダッシュボード

現在のセンサー出力値をリアルタイムで表示します

- a 日射強度 (瞬時値)
- b 内部温度
- c 内部湿度*
- d 傾斜角
- e 日射強度グラフ
- f データログ設定




* MS-80Sでは値を、MS-60SとMS-40Sでは平常時に"Normal"を、異常時に"Caution"を表示します

2 セッティング

以下の項目の設定が可能です。

- **COMMUNICATION** : 通信
通信設定の変更などを行うことができます。
- **SENSOR INFORMATION** : センサー情報
シリアルナンバーや校正値などセンサー固有の情報を表示することができます。
- **OUTPUT** : 出力信号 [4-20mA / 0-1V] (初期値: 4-20mA)
出力信号の変更などを行うことができます
- **TEMPERATURE** : 温度単位 [°C / °F / K] (初期値: °C)
- **SENSOR POSITION** : 傾斜センサー ゼロ点調整
- **DATA FILES** : 計測データ、設定データの保存先



英弘精機株式会社



https://eko.co.jp

本社、環境機器事業部
〒151-0072
東京都渋谷区幡ヶ谷1-21-8
TEL: 03-3469-6711
FAX: 03-3469-6719

カスタマーサポートセンター
〒151-0072
東京都渋谷区幡ヶ谷1-21-8
TEL: 03-3469-5908
FAX: 03-3469-5897

仕様は予告なく変更することがあります

© EKO INSTRUMENTS CO.,LTD.

QSG-MSS-23-06J