

◆故障かな？と思ったら・・・

機種：K6MPCNR・K6CCNR

症状1 冷却しない

- ①K6バスに電源ケーブルは接続されていますか？ 電源ケーブルは電源コンセントに接続されていますか？
- ②MPCとK6バスを接続する接続ケーブルは正しく接続されていますか
- ③K6バス前面通風口に埃が詰まっていますか？
- ④Compressorの設定がAlways offになっていませんか？(K6CCNR)

上記作業で解決しない場合は、カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

症状2 エラーE2(K6MPCNR)

- ①熱媒体の量が少なくなっていますか？
- ②水槽の温度が 過昇温防止ダイヤル(前面の赤いダイヤル)で設定した温度を越えていませんか？

上記作業で解決しない場合は、カスタマーサポートセンターにご連絡ください。
エラーの番号と製品のシリアル番号が必要になりますので、事前にご確認ください。

機種：Unistatシリーズ

症状1 エラーが表示されている。

- ①製品付属のマニュアルからエラー番号の内容をご確認ください。エラー内容を改善できましたか？
- ②電源をご確認ください。既定の電力が供給されていますか？
- ③循環ホースのバルブなどが閉まっていますか？
- ④冷却水(水冷モデルのみ)の接続をご確認ください。バルブが閉まっていますか？
- ⑤エラーが表示されて運転が止まっている場合は、一度電源を全て切って時間をおき、再度電源を入れてみてください。

上記作業で解決しない場合は、カスタマーサポートセンターにご連絡ください。
エラーの番号と製品のシリアル番号が必要になりますので、事前にご確認ください。

これら以外の症状につきましては、カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

スロースターターセンサー